



Pinturas en aerosol, colores sólidos, 400 ml

- 70% Pintura y 30% propelente
- Fácil aplicación y secado rápido
- Libres de plomo
- Máxima cobertura
- Anti-corrosión



No daña la capa de ozono

Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Color	Porcentaje de sólidos
19031	PA-NB	Negro brillante	20% mínimo / 25% máximo
19054	PA-NS	Negro brillante	18% mínimo / 22% máximo
19033	PA-NM	Negro mate	18% mínimo / 25% máximo
19044	PA-GO	Gris oscuro	22% mínimo / 26% máximo
19056	PAP-GR	Gris primario	20% mínimo / 25% máximo
12733	PA-GA	Gris acero	25% mínimo / 28% máximo
19045	PA-GC	Gris claro	26% mínimo / 30% máximo
19032	PA-BB	Blanco brillante	28% mínimo / 32% máximo
19034	PA-BM	Blanco mate	24% mínimo / 30% máximo
19043	PA-MA	Marfil	25% mínimo / 29% máximo
19049	PA-AC	Amarillo canario	22% mínimo / 26% máximo
19042	PA-AM	Amarillo colonial	20% mínimo / 24% máximo
19037	PA-NA	Naranja	17% mínimo / 21% máximo

19055	PAP-RO	Rojo óxido primario	20% mínimo / 25% máximo
12775	PA-CA	Café anodizado	22% mínimo / 25% máximo
12734	PA-RM	Rosa mexicano	22% mínimo / 25% máximo
12732	PA-RSG	Rojo seguridad	22% mínimo / 25% máximo
19040	PA-RO	Rojo	20 % mínimo / 24% máximo
19270	PA-RTX	Rojo taxi metropolitano	18% mínimo / 22% máximo
12764	PA-GU	Guinda	16% mínimo / 20% máximo
19050	PA-TA	Tabaco	19% mínimo / 23% máximo
19039	PA-AZ	Azul claro	27% mínimo / 32% máximo
19038	PA-AH	Azul holandés	20% mínimo / 24% máximo
19041	PA-AU	Azul ultramar	20% mínimo / 24% máximo
19046	PA-VM	Verde manzana	18% mínimo / 22% máximo
19048	PA-VE	Verde ecológico	0.18% mínimo / 22% máximo
19047	PA-VH	Verde hoja	21% mínimo / 0.26% máximo
19036	PA-TR	Transparente brillante	24% mínimo / 30% máximo
12731	PA-TRM	Transparente mate	18% mínimo / 21% máximo

Generales

Contenido neto	400 ml (13.5 fl Oz)
Empaque individual	Lata
Peso total	415 g

Información para aplicación

Preparación de la superficie	La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura
Mezclado	Agite durante 2 minutos

Método de aplicación	Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical
Precauciones de aplicación	Aplique en espacios con ventilación adecuada
Aplicación	Considere aplicar a una temperatura ambiente $>10^{\circ}\text{C}$ con una temperatura de superficie de 12 a 25°C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano
Tiempo de secado	10 minutos
Tiempo de curado	24 horas
Limpieza del equipo	Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte

Protección personal recomendada

En manos	Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N, GU-861A de marca Truper
Respiratoria	Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper
Ocular	Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P de marca Pretul

Imagenes complementarias



Colores aproximados. Los tonos pueden variar de acuerdo a la superficie de aplicación